


03 工期（工程）

工程が減れば、工期が縮む



パーティションは、内装が仕上がった後に取付ける工法です。壁の中の工事が要らないぶん、工程が簡素になり、工期が短くなります。